

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 03 月 17 日

リコール届出番号	外-2454	リコール開始日	平成 29 年 03 月 17 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国： 製作者名： 問い合わせ先： ホームページ：	イタリア共和国 FCA Italy S.p.A. 専用フリーダイヤル 0120-404-053 <a href="http://www.fcagroup.jp/">http://www.fcagroup.jp/</a>
不具合の部位(部品名)	座席 (ベースフレーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席右側座席において、シートレールの製造が不適切なため、座席の位置調整溝が開いていないものがある。そのため、座席が適切に固定されず、最悪の場合、衝突時に座席が動き、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前席右側座席のベースフレームを点検し、シートレールの加工が不適切なものは、ベースフレームを良品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2454 ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	ABA-31209	「500」	ZFA3120000J516912 ～ ZFA3120000J524711 平成 28 年 02 月 18 日 ～ 平成 28 年 03 月 02 日	81 台	
	ABA-31212	「500」	ZFA3120000J516840 ～ ZFA3120000J527044 平成 28 年 02 月 18 日 ～ 平成 28 年 03 月 25 日	233 台	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	( 輸入 期 間 全 体 の 範 囲 ) 平成 28 年 02 月 18 日 ～ 平成 28 年 03 月 25 日	(計 314 台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。