


改善箇所説明図



注： は修正部品を示す。

車両安定制御機能（ビークル・スタビリティ・コントロールシステム：VSC）付き四輪駆動車において、ブレーキ制御プログラムが不適切なため、タイヤ空転時に車速を正確に演算できず、意図どおりの制動力が得られないことがある。このため、雪道等でタイヤ空転中にブレーキを踏むと制動停止距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の上1桁目上部に黄色ペイントを塗布する。