

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年3月30日

リコール届出番号	外-2464	リコール開始日	平成29年3月31日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(アクセルペダル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	アクセルペダルの組付が不適切なため、誤ったアクセルペダルを組み付けたものがある。そのため、ブレーキホールドを作動させた状態で停車中に自動でエンジンが始動すると、電源ケーブルから発せられる電磁ノイズによりブレーキホールドが解除され、車両が意図せず動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両アクセルペダルを点検し、誤った部品が組付けられていた場合は、正規品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2464のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-447811	「V220d」	WDF44781123030512～WDF44781123176864 平成27年5月23日～平成28年9月17日	478	
			WDF44781323031033～WDF44781323176627 平成27年5月23日～平成28年9月26日	849	
	LDA-447815		WDF44781523031521～WDF44781523177055 平成27年5月23日～平成28年9月17日	213	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年5月23日～平成28年9月26日	(計1,540台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。