連絡先 自動車局 審査・リコール課

リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成29年6月29日

リコール届出番号	4068	リコール開始日 平成29年6月3		
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則	問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位(部品名)	操縦装置 (アクセルペダル)			
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	大型トラックのアクセルペダルにおいて、 ①アクセルペダルのパッド部の強度が不足しているため、アクセルペダルを長時間一定の力で踏むとパッド部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、パッド部が破損し、最悪の場合、破損したパッド部がアクセルリンクに引っかかり、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。 ②ヒールスタンドの形状が不適切なため、ヒンジ部に大きな力がかかることがある。そのため、ヒンジ部が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、アクセルペダルを対策品に交換するとともに、フロアカーペットに切 欠きを追加する。			
不具合件数	①13件、②2件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動 車分解整備事業者に周 知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.4068のステッカーを貼付する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
いすゞ	QKG-CVR60B	「ギガ」	CVR60B-7000001~CVR60B-7000021 平成28年5月26日~平成29年2月28日	21	
	QKG-CXE77B QPG-CXE77B		CXE77B-7000002~CXE77B-7000040 平成28年3月25日~平成29年2月27日	39	
	QKG-CXG60BT		CXG60BT-7000002 平成29年1月26日	1	
	QPG-CXG77B		CXG77B-7000002~CXG77B-7000018 平成27年12月25日~平成28年12月23日	17	
	QKG-CXM60BT		CXM60BT-7000001~CXM60BT-7000025 平成28年5月25日~平成29年3月2日	25	
	QKG-CXM77B QPG-CXM77B		CXM77B-7000001~CXM77B-7000003 平成28年1月29日~平成28年11月17日	3	
	QKG-CXY77BJ QPG-CXY77BJ		CXY77BJ-7000001~CXY77BJ-7000038 平成27年12月2日~平成29年2月3日	37	
	QKG-CXZ77BT QPG-CXZ77BT		CXZ77BT-7000009~CXZ77BT-7002500 平成27年10月5日~平成29年3月2日	2, 462	
	QKG-CYE60BM		CYE60BM-7000002~CYE60BM-7000100 平成28年4月22日~平成29年2月23日	98	

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
いすゞ	QKG-CYE77BZ QPG-CYE77BZ	「ギガ」	CYE77BZ-7000004~CYE77BZ-7000053 平成28年1月11日~平成29年3月3日	49	
	QKG-CYG60BM		CYG60BM-7000003~CYG60BM-7000146 平成28年4月16日~平成29年3月1日	143	
	QKG-CYH77B QPG-CYH77B		CYH77B-7000003~CYH77B-7000207 平成27年11月12日~平成29年2月28日	202	
	QKG-CYJ77B QKG-CYJ77BA QPG-CYJ77B QPG-CYJ77BA		CYJ77B-7000018~CYJ77B-7006912 平成27年10月28日~平成29年3月2日	6, 593	
	QKG-CYJ77BL QPG-CYJ77BL		CYJ77BL-7000001~CYJ77BL-7000007 平成28年2月6日~平成28年7月2日	7	
	QKG-CYJ77BZ QPG-CYJ77BZ		CYJ77BZ-7000001~CYJ77BZ-7000017 平成28年2月8日~平成29年2月20日	16	
	QFG-CYJ78B		CYJ78B-7000005 平成29年1月12日	1	
	QKG-CYL60B		CYL60B-7000011~CYL60B-7000028 平成28年8月2日~平成29年2月21日	18	
	QKG-CYL77B QKG-CYL77BA QPG-CYL77B QPG-CYL77BA		CYL77B-7000011~CYL77B-7002912 平成27年10月7日~平成29年3月1日	2, 815	
	QKG-CYL77BM QPG-CYL77BM		CYL77BM-7000001~CYL77BM-7000140 平成27年11月30日~平成29年3月1日	138	
	QKG-CYL77BZ QPG-CYL77BZ		CYL77BZ-7000001~CYL77BZ-7000088 平成27年12月1日~平成29年2月28日	87	
	QFG-CYL78B		CYL78B-7000007~CYL78B-7000013 平成28年1月13日~平成29年1月12日	3	
	QKG-CYM77B QPG-CYM77B		CYM77B-7000001~CYM77B-7000137 平成27年10月7日~平成29年3月1日	137	
	QKG-CYM77BM QPG-CYM77BM		CYM77BM-7000004~CYM77BM-7000158 平成27年10月7日~平成29年2月27日	152	
	QKG-CYM77BZ		CYM77BZ-7000001~CYM77BZ-7000002 平成28年12月12日~平成28年12月21日	2	
	QKG-CYY60BY		CYY60BY-7000004~CYY60BY-7000229 平成28年6月14日~平成29年3月1日	225	
	QKG-CYY77B QPG-CYY77B		CYY77B-7000002~CYY77B-7000247 平成27年10月7日~平成29年2月27日	241	
	QKG-CYY77BJ QPG-CYY77BJ		CYY77BJ-7000001~CYY77BJ-7000035 平成27年12月9日~平成29年2月4日	34	
	QKG-CYY77BY QPG-CYY77BY		CYY77BY-7000001~CYY77BY-7000113 平成27年11月16日~平成29年3月1日	109	
	QDG-CYZ52BMQ		CYZ52BMQ-7000004~CYZ52BMQ-7000047 平成28年5月23日~平成29年2月22日	42	
	QDG-CYZ52BV		CYZ52BV-7000005~CYZ52BV-7000044 平成28年5月20日~平成29年2月23日	39	
	QKG-CYZ77B QPG-CYZ77B		CYZ77B-7000003~CYZ77B-7000325 平成27年10月8日~平成29年2月25日	316	
	QKG-CYZ77BJ QPG-CYZ77BJ		CYZ77BJ-7000002~CYZ77BJ-7000064 平成27年11月11日~平成29年2月27日	61	
	QKG-CYZ77BM QPG-CYZ77BM		CYZ77BM-7000001~CYZ77BM-7000481 平成27年10月15日~平成29年3月1日	472	
	QDG-CYZ77BMQ		CYZ77BMQ-7000002~CYZ77BMQ-7000007 平成28年6月30日~平成28年10月7日	5	
	QDG-CYZ77BV		CYZ77BV-7000002~CYZ77BV-7000010 平成28年6月8日~平成29年2月20日	8	
	QKG-EXD52BD		EXD52BD-7000007~EXD52BD-7001228 平成28年4月19日~平成29年3月2日	1, 133	

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
いすゞ	QKG-EXD52BE	「ギガ」	EXD52BE-7000004~EXD52BE-7000323 平成28年4月28日~平成29年3月2日	318	
	QKG-EXD52BG		EXD52BG-7000001~EXD52BG-7000017 平成28年7月7日~平成28年12月1日	17	
	QPG-EXD77BD		EXD77BD-7000012~EXD77BD-7000045 平成28年7月8日~平成29年3月2日	34	
	QKG-EXD77BG QPG-EXD77BG		EXD77BG-7000001~EXD77BG-7000080 平成28年5月14日~平成29年2月4日	79	
	QPG-EXR77BD		EXR77BD-7000001~EXR77BD-7000002 平成29年1月7日~平成29年1月10日	2	
	QPG-EXR77BG		EXR77BG-7000001~EXR77BG-7000004 平成28年5月27日~平成28年9月12日	4	
	QDG-EXY52BJ QKG-EXY52BJ		EXY52BJ-7000003~EXY52BJ-7000082 平成28年5月13日~平成29年2月18日	78	
	QKG-EXY77BJ		EXY77BJ-7000006~EXY77BJ-7000007 平成28年11月8日~平成28年11月8日	2	
	QDG-EXZ52BJ QKG-EXZ52BJ		EXZ52BJ-7000009~EXZ52BJ-7000269 平成28年4月20日~平成29年3月9日	254	
	(計72型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年10月5日~平成29年3月9日	(計16,539台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。