

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成29年7月31日

改善対策届出番号	526	改善対策開始日	平成29年7月31日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	室内燃料タンクカバー		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型・中型路線バスにおいて、室内燃料タンクカバー端部の保護材の材質及び構造が不適切なため、乗客が乗降する際に手荷物等が接触すると、保護材の表皮が摩耗して内部の芯金が露出することがある。そのため、そのまま使用を続けると、乗客が露出した芯金の端部に触れて負傷するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、室内燃料タンクカバー端部の保護材を対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
いすゞ	QDG-LV290N1 QKG-LV290N1 QPG-LV290N1	「エルガ」	LV290N1-7000007～LV290N1-7000878 平成27年10月15日～平成29年5月17日	733	
	QDG-LV290Q1 QKG-LV290Q1 QPG-LV290Q1 QRG-LV290Q1		LV290Q1-7000006～LV290Q1-7000258 平成27年11月20日～平成29年5月23日	179	
	SKG-LR290J2	「エルガミオ」	LR290J2-7000007～LR290J2-7000236 平成28年6月16日～平成29年5月29日	212	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年10月15日～平成29年5月29日	(計1,124台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。