

## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所

横滑り防止装置(ESP)

注:  は、プログラムを書き換える換える部品を示す。

横滑り防止装置(ESP)において、制御プログラムが不適切なため、衝突被害軽減ブレーキまたは、車間制御付きクルーズコントロールが作動中に、道路状況の変化や運転者のハンドル操作により機能が解除となった際、ブレーキの油圧が完全に解放されないことがある。そのため、ブレーキが引きずり、そのまま走行を続けると、ブレーキが過熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、横滑り防止装置(ESP)の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : ESP コントロールユニットの上面部(上図参照)に黄色ペイントを塗布する。