

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年12月13日

リコール届出番号	外-2579	リコール開始日	準備が整い次第	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	車両により搭載しているエアバッグのインフレーターの取付方法が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 ①運転席用エアバッグインフレーターを対策品と交換する。 ②運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。 ③運転席用エアバッグユニットとステアリングホイールを対策品と交換する。 なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	ドイツ本社からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2579ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-1KCAV	VW ゴルフ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZ9P454199～WVWZZZ1KZAW209838 平成21年3月17日～平成22年1月5日	6	
	ABA-3CBWSC	VW パサートCC 3.6 V6 4M	WVWZZZ3CZBE746292 平成22年3月28日	1	
	ABA-3CCCZF	VW パサート オルトトラック	WVWZZZ3CZCE190076～WVWZZZ3CZDE116327 平成24年7月5日～平成25年4月8日	2	
	ABA-3CCDAC	VW CC 1.8T	WVWZZZ3CZDE513078 平成24年7月18日	1	
	ABA-6RCCG	VW ポロ 1.4 / 63kW	WVWZZZ6RZAU000108 平成21年8月27日	1	
	DBA-1KCAV	VW ゴルフ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZBW133773～WVWZZZ1KZCW207106 平成22年12月16日～平成23年1月17日	3	

フォルクスワーゲン	DBA-1KCAVK	VW ゴルフ カブリオレ1.4 / 118kW	WVWZZZ1KZCK008103 平成23年10月18日	1	
	DBA-3CCAX	VW パサート セダン 1.4T	WVWZZZ3CZBP329553 平成23年4月5日	1	
		VW パサート ヴァリアント 1.4T	WVWZZZ3CZCE190736～WVWZZZ3CZEE122135 平成24年7月5日～平成26年3月31日	4	
	DBA-6RCBZ	VW ポロ 1.2 / 77kW	WVWZZZ6RZAU061836～WVWZZZ6RZEU050791 平成22年7月17日～平成26年5月27日	107	
	DBA-6RCBZW	VW クロスポロ 1.2 / 77kW	WVWZZZ6RZBU048697～WVWZZZ6RZDU060051 平成23年3月15日～平成25年6月21日	5	
	DBA-7NCAV	VW シャラン 1.4 / 110kW	WVWZZZ7NZBV005993～WVWZZZ7NZCV024585 平成22年11月19日～平成24年2月23日	4	
	DBA-AACHY	VW up! 1.0 / 55kW	WVWZZZAAZDD015554～WVWZZZAAZED022520 平成24年8月15日～平成25年9月28日	20	
	GH-9NBKY	VW ポロ 1.4	WVWZZZ9NZ7U034130～WVWZZZ9NZ7U044861 平成19年4月9日～平成19年6月27日	737	
	GH-9NBTS	VW ポロ 1.6	WVWZZZ9NZ7U034264～WVWZZZ9NZ7U044707 平成19年4月9日～平成19年6月27日	350	
	(計 14 型式)	(計 14 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 19 年 4 月 9 日～平成 26 年 5 月 27 日	(計 1,243 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、平成28年10月26日付け届出番号「外-2397」で届出したものであるが、対象車両の選定が不十分であったことが判明したため、対象車両を拡大し届出するものである。