


## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所

トランスミッション  
コントロールユニット

注：  は、制御プログラムを対策プログラムに書き換える部品を示す

車載式故障診断装置において、トランスミッションコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、トランスミッションに関する特定の不具合が生じた場合、メーターパネル内のエンジン警告灯が点灯しない。そのため、保安基準第31条の基準に適合しない。

### 改善の内容

全車両、トランスミッションコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別: 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する。