

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月31日

リコール届出番号	外-2589	リコール開始日	平成30年1月31日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	前照灯等(すれ違い用前照灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	前照灯において、すれ違い用前照灯の光軸調整機器のプログラムが不適切なため、光軸調整が適切に行われていないものがある。そのため、光軸の向きが保安基準第32条の基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、すれ違い用前照灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は、光軸調整を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2589のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-253942C	「GLC200」	WDC2539422F162736～WDC2539422F203387 平成29年1月10日～平成29年8月28日	8	右ハンドル
	DBA-253342C	「GLC200クーペ」	WDC2533422F139067～WDC2533422F167843 平成29年1月12日～平成29年7月21日	3	
	LDA-253905C	「GLC220d 4MATIC」	WDC2539052F162725～WDC2539052F204059 平成29年1月10日～平成29年8月28日	23	
	LDA-253305C	「GLC220d 4MATICクーペ」	WDC2533052F163368～WDC2533052F195168 平成29年1月12日～平成29年8月3日	7	
	LDA-253305		WDC2533052F133878～WDC2533052F194626 平成29年1月14日～平成29年1月14日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-253946C	「GLC250 4MATIC」	WDC2539462F000468～WDC2539462F199306 平成27年8月6日～平成29年1月14日	4009	右ハンドル
	DBA-253946		WDC2539462F163497 平成29年8月22日	1	
	DBA-253346C	「GLC250 4MATIC クーペ」	WDC2533462F139045～WDC2533462F195306 平成29年1月12日～平成29年1月14日	9	
	DBA-253346		WDC2533462F163208～WDC2533462F191109 平成29年2月22日～平成29年8月3日	4	
	DLA-253954	「GLC350e 4MATIC」	WDC2539541F000469～WDC2539541F202973 平成27年10月6日～平成29年1月10日	121	左ハンドル
	DLA-253354	「GLC350e 4MATIC クーペ」	WDC2533541F139052～WDC2533541F195227 平成29年1月12日～平成29年8月3日	7	
	CBA-253964	「メルセデスAMG GLC43 4M」	WDC2539642F066372～WDC2539642F190341 平成28年5月16日～平成29年5月22日	424	右ハンドル
	CBA-253364	「メルセデスAMG GLC43 4M C」	WDC2533642F133893～WDC2533642F195312 平成29年1月12日～平成29年7月21日	8	
	(計13型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年8月6日～平成29年8月28日	(計4,627台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。