

## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所

エンジンコントロールユニット



注：  は、対策する部位を示す

- ①エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、排出ガスに含まれる窒素酸化物(NOx)排出量が、平成17年基準排出ガス75%低減レベルを満たさないおそれがある。
- ②エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車載式故障診断装置(OBD)の制御プログラムが不適切なため、適切な故障診断が行われないおそれがある。

### 改善の内容

- ①②全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別: 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する。