

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年8月23日

リコール届出番号	4310	リコール開始日	平成30年8月24日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（スナップリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	消防車、塵芥車及びタンクローリ仕様の四輪駆動式中型トラックにおいて、トランスファのアウトプットシャフト抜け出し防止用スナップリングの強度が不足しているため、急発進を繰り返すと当該リングが折損することがある。そのため、アウトプットシャフトがトランスファから抜け出し、スプラインの嵌合が外れ前輪に駆動力を伝達できなくなり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スナップリングを含むアウトプットシャフト一式を対策品と交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4310のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	SDG-FX7JEA	「日野 レンジャー」	FX7JEA-10015～FX7JEA-10213 平成23年7月11日～平成29年6月2日	51	
	SDG-FX7JGA		FX7JGA-10016～FX7JGA-10189 平成23年7月25日～平成29年6月14日	79	
	SDG-FX7JJA		FX7JJA-10023 平成24年9月7日	1	
	SDG-FX7JKA		FX7JKA-10032～FX7JKA-10043 平成27年8月5日～平成28年10月17日	3	
	SDG-FX7JLA		FX7JLA-10021～FX7JLA-10054 平成24年6月14日～平成27年8月3日	2	
	SDG-GX7JEA		GX7JEA-10015～GX7JEA-10035 平成23年7月13日～平成29年4月28日	16	
	SDG-GX7JGA		GX7JGA-10015～GX7JGA-11782 平成23年5月26日～平成29年7月24日	1,195	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	SDG-GX7JKAA	「日野 レンジャー」	GX7JKA-10015～GX7JKA-10158 平成23年9月25日～平成29年6月27日	112	
	SDG-GX7JLAA		GX7JLA-10015～GX7JLA-10077 平成23年8月28日～平成29年5月18日	43	
	2KG-FX2ABA		FX2AB-100015 平成29年7月5日	1	
	2KG-GX2ABA 2PG-GX2ABA		GX2AB-100015～GX2AB-100069 平成29年4月5日～平成29年7月21日	53	
	(計12型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年5月26日～平成29年7月24日	(1,556台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。