

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成30年11月9日

| リコール届出番号 | 外-2740 | リコール開始日 | 平成30年11月9日 | | |
|----------------------------------|--|---|--|------------|----|
| 届出者の氏名または名称 | ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 | | 〔 製作国 : ドイツ 製作者名 : ジョンディア社 〕 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 排気装置(排気管) | | | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 農耕トラクタの排気装置において、排気管を接続するクランプの固定方法が不適切なため、クランプの締め付けが緩むことがある。そのため、排気管の接続部に隙間が生じ未処理の排出ガスが漏れ、排出ガスが保安基準に適合しなくなるおそれがある。最悪の場合、排気管が外れ、排気管周囲のワイヤハーネスを焼損し、火災が発生するおそれがある。 | | | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、排気管を対策品に交換する。 | | | | |
| 不具合件数 | 1件 | 事故の有無 | 0件 | | |
| 発見の動機 | 本国からの情報による。 | | | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 外-2740のステッカーを貼付する。 | | | | |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
| ジョンディア | - | 「JD-6095MC」 | 6095MC-865080 ~ 6095MC-887763 平成28年11月25日 ~ 平成29年9月19日 | 11 | |
| | - | 「JD-6105MC」 | 6135R-865153 ~ 6135R-887388 平成28年11月25日 ~ 平成29年9月11日 | 108 | |
| | | 「JD-6115MC」 | 6135R-865169 ~ 6135R-865270 平成28年11月21日 ~ 平成28年11月21日 | 3 | |
| | | 「JD-6095RC」 | 6135R-865375 ~ 6135R-868155 平成28年11月25日 ~ 平成28年12月26日 | 4 | |
| | | 「JD-6105RC」 | 6135R-865014 ~ 6135R-889222 平成28年11月25日 ~ 平成29年11月7日 | 9 | |
| | | 「JD-6115RC」 | 6135R-865147 ~ 6135R-889004 平成28年11月25日 ~ 平成29年12月14日 | 17 | |
| (計2型式) | (計6車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成28年11月25日 ~ 平成29年12月14日 | (計152台) | | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。