

連絡先:自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成31年1月15日

リコール届出番号	4412	リコール開始日	平成31年1月15日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 <span style="float: right;">( 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 )</span>		
不適合の部位(部品名)	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンの排気管において、強度が不足しているため、原動機の振動により当該排気管が共振して亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、破断し排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管を対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車: ショベル・ローダに関してはステッカ(NO. 4412)をキャブの後部窓内側左下に、フォーク・リフトに関してはステッカ(NO. 4412)をダッシュボード前面右上方に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	WDP-WA124	「WA100-7」	WA124-85001～WA124-89715 平成25年6月3日～平成29年8月28日	3840	
コマツ	WDP-M285	「FH60」 「FH70」 「FH80」	M285-50062～M285-50201 平成28年1月22日～平成29年8月28日	26	
コマツ	YDN-M286	「FH35」 「FH40」 「FH45」 「FH50」	M286-140100～M286-141081 平成27年11月3日～平成30年9月28日	105	
コマツ	YDN-M288	「FH60」 「FH70」 「FH80」	M288-51025～M288-51048 平成30年3月5日～平成30年5月29日	8	
	(計4型式)	(計11車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年6月3日～平成30年9月28日	(計3979台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。