

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年 2月 7日

リコール届出番号	4438	リコール開始日	平成31年 2月 8日	
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558	
不具合の部位（部品名）	通路（スロープ板）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスの中扉出入口に設置してある反転式スロープ板において、取っ手の部品寸法が不適切なため、取っ手を操作した際、取っ手が突出するものがある。そのため、乗客が当該取っ手につまづいて転倒するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、取っ手を良品に交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	他社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4438のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	SKG-KR290J2	「日野 レインボー」	KR290J2-7000001～KR290J2-7000217 平成28年6月22日～平成29年8月11日	214	
	2KG-KR290J3		KR290J3-7000001～KR290J3-7000184 平成29年8月31日～平成30年7月31日	180	
日野	QDG-KV290N1	「日野 ブルーリボン」	KV290N1-7000001～KV290N1-7000355 平成27年10月12日～平成29年7月10日	355	
	QKG-KV290N1		KV290N2-7000001～KV290N2-7000129 平成29年8月24日～平成30年7月31日	124	
	2DG-KV290N2				
	2KG-KV290N2		KV290Q1-7000001～KV290Q1-7000294 平成27年10月15日～平成29年8月10日	250	
	QKG-KV290Q1				
	QPG-KV290Q1				
QRG-KV290Q1	KV290Q2-7000001～KV290Q2-7000117 平成29年8月24日～平成30年8月6日	83			
2KG-KV290Q2					
2PG-KV290Q2					
	2TG-KV290Q2				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	QSG-HL2ANAP	「日野 ブルーリボン ハイブリッド」	HL2ANA-40011～HL2ANA-40073 平成27年11月13日～平成29年7月17日	63	
	2SG-HL2ANBP		HL2ANB-40011～HL2ANB-40053 平成29年8月10日～平成30年8月7日	41	
	QSG-HL2ASAP		HL2ASA-40011～HL2ASA-40051 平成27年11月13日～平成29年7月11日	39	
	2SG-HL2ASBP		HL2ASB-40011～HL2ASB-40047 平成29年10月10日～平成30年4月4日	36	
	(計16型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年10月12日～平成30年8月7日	(計1,385台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。