

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

平成 31 年 2 月 22 日

リコール届出番号	外-2784	リコール開始日	平成 31 年 2 月 22 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役社長 マッツ・リンドストレーム		製作国 : イタリア 製作者名 : DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先 : ドゥカティジャパンお客様相談窓口 0120-030-292
不具合の部位 (部品名)	原動機 (オイルクーラー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンオイルクーラーのホース接続部において、振動の解析、テストが不十分なため、強度が不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該接続部が損傷し、最悪の場合、エンジンオイルが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルクーラーを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	イタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">使用者 : ダイレクトメール等にて通知する。自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。改善実施済車 : フレームヘッド左側に外-2784 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	2BL-DA00J	パニガーレ V4	ZMDMA00AAJB001055~ZMDMA00AAKB006775 平成 30 年 3 月 17 日~平成 30 年 12 月 13 日	99 台	
		パニガーレ V4S	ZMDMA00AAJB000882~ZMDMA00AAKB006885 平成 30 年 1 月 25 日~平成 30 年 12 月 16 日	238 台	
		パニガーレ V4 スペチャーレ	ZMDMA02AAJB002032~ZMDMA02AAKB006882 平成 30 年 5 月 17 日~平成 30 年 12 月 13 日	53 台	
	計 1 型式	計 3 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 30 年 1 月 25 日~平成 30 年 12 月 16 日	(計 390 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。