

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成31年2月25日

リコール届出番号	4449	リコール開始日	平成31年2月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 木股昌俊	問い合わせ先: 品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車において、燃料ホースの固定方法が不適切なため、燃料ホースが駆動ベルトやプーリ等の回転物に接触しているものがある。そのため、燃料ホースが損傷し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コードバンドにて燃料ホースを固定する。なお、燃料ホースに損傷が見られる場合は、燃料ホースを新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.4449のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	XDN-C430	「ER470」	C430-10001～C430-10641 平成26年7月15日～平成29年8月25日	634	
			C430-20001～C430-20495 平成26年7月15日～平成29年8月29日	493	販売名:ER460
	YDN-C434		C434-30001～C434-30355 平成29年7月26日～平成30年9月20日	346	
			C434-40001～C434-40259 平成29年8月30日～平成30年9月21日	249	販売名:ER460
	(全2型式)	(全1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年7月15日～平成30年9月21日	1,722	