

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成31年04月19日

リコール届出番号	外-2827	リコール開始日	平成31年04月19日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp	
不具合の部位(部品名)	操縦装置(ステアリングコラム中間シャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	操縦装置のステアリングコラム中間シャフトの製造管理が不適切なため、シャフト内のユニバーサルジョイントに異物(ナット)が混入しているものがある。そのため、走行中、異物がユニバーサルジョイントに干渉し、最悪の場合、ステアリングが切れなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングコラム中間シャフトを良品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2827のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-JL20L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJXKN0JW254193～1C4HJXKNXJW281417 平成30年09月10日～平成31年03月16日	244台	
ジープ	ABA-JL36L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJXLG0JW251293～1C4HJXMGXJW300871 平成30年09月10日～平成31年03月16日	662台	
ジープ	ABA-JL36S	「ラングラー」	1C4HJXGG4JW230702 平成30年09月10日	1台	
	(3型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年09月10日～平成31年03月16日	(計907台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。