


## 改善箇所説明図



不具合発生箇所

セントラルボディ  
コントロールユニット

注:  は制御プログラムを正規のプログラムに書き換える部品を示す

セントラルボディコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車両へ搭載する仕様指示が不適切なため、誤った仕様の制御プログラムが搭載されているものがある。そのため、排出ガス及び燃費値が悪化するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、セントラルボディコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する