

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月6日

リコール届出番号	4510	リコール開始日	令和元年6月7日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置（乗降中電光表示器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスの乗降中電光表示器において、SOS（非常灯）表示回路が不適切なため、後扉開放時にSOSを表示すると、後扉が閉まらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、乗降中電光表示器の電気回路にダイオードを追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	車両製造会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4510のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2DG-LV290N2 2KG-LV290N2 2PG-LV290N2	「エルガ」	LV290N2-7000106～LV290N2-7001086 平成29年10月12日～平成31年3月7日	134	
	2PG-LV290Q2 2TG-LV290Q2		LV290Q2-7000065～LV290Q2-7000229 平成29年11月20日～平成30年10月31日	20	
	2KG-LR290J3	「エルガミオ」	LR290J3-7000048～LR290J3-7000492 平成29年11月23日～平成31年2月13日	33	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月12日～平成31年3月7日	(計187台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
乗降中電光表示器	PL-1000	平成29年12月7日	1	
合計			(計1個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。