

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42361 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年6月27日

リコール届出番号	4513	リコール開始日	令和元年6月28日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 中島 光彦		問い合わせ先: サービス部 TEL: 0120-723-406
不具合の部位(部品名)	走行装置(ホイール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トレーラのシングルタイヤ用ホイールにおいて、製造工程管理が不適切なため、当該ホイールに傷が生じているものがある。そのため、傷が起点となって亀裂が生じ、エア漏れが発生して、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シングルタイヤ用ホイールを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール又は電話又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.4513のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	CTB320EH	-	CTB320EH001 平成22年9月16日	1	
	CTB34003	-	CTB34003-0207 平成26年3月26日	1	
	PFB34113	-	PFB34113-0076 平成23年9月28日	1	
	TNF32511	-	TNF32511-0070~TNF32511-0079 平成27年1月19日~平成27年1月27日	2	
	(計4型式)	-	(製作期間の全体の範囲) 平成22年9月16日~平成27年1月27日	(計5台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【備考】 本届出は、平成31年2月28日付、リコール届出番号「4452」にてリコール届出を行ったものでありますが、対象車両に漏れがあることが判明したため、追加届出を行うものです。