

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年 7月 1日

リコール届出番号	4529	リコール開始日	令和元年 7月 1日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位（部品名）	その他		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	任命されていない検査員（検査補助者）が合否判定を行う等、完成検査工程における合否判定が不明確であったため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった可能性がある。		
改善措置の内容	全車両、指定整備工場において点検および自動車検査員による確認を行い、道路運送車両の保安基準に関する不具合が認められた場合は是正する。 なお、認証工場において点検（保安基準に関する不具合が認められた場合は是正）を行った場合は、暫定措置とする。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	軽自動車検査協会からの問合せによる。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話等で通知する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4529のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DAA-MJ55S	「フレア」	MJ55S-115200～MJ55S-116169 平成30年6月27日～平成30年8月7日	2	
	DAA-MS41S	「フレア クロスオーバー」	MS41S-601891～MS41S-602110 平成30年4月7日～平成30年7月28日	2	
	HBD-DG17V	「スクラム」	DG17V-262179 平成31年2月1日	1	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月7日～平成31年2月1日	(計5台)	

備考：

本届出は届出番号「4487」にて平成31年4月18日付けで届出を行ったものであるが、未販売の自動車において改善措置が不完全な状態で納車されたことが判明したため、対象車両を追加するものである。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。