

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111
 内線：42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年7月17日

リコール届出番号	4534		リコール開始日	令和元年7月18日
届出者の氏名又は名称	範多機械株式会社 代表取締役社長 大月 由高		問合せ先：品質保証部 06-6475-9946	
不適合の部位（部品名）	動力伝達装置（作動油のチェック弁）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アスファルト・フィニッシャの静油圧式無段変速機（HST）において、油圧回路のチェック弁の製造工程が不適切なため、作動不良を起こし、エンジン始動時に走行ポンプケース圧力が許容値を超え、走行ポンプ軸シールが変形して、過度にポンプ軸に接触することがある。そのため、エンジン始動を繰り返すと、当該シールが摩耗して作動油が漏れ、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該チェック弁を対策品に交換する。また、走行ポンプを点検し、作動油漏れがある場合はシールキャリア一式を新品に交換する。			
不具合件数	13件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：全使用者を把握している為直接電話、訪問等で周知する。 ・ 自動車分解整備業者：全使用者を把握している為周知の為の措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、操作パネル側面に、No.4534 のステッカーを貼る。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
HANTA	YDN-F45W5	「アスファルト フィニッシャ」	HANF45W5L00070002～ HANF45W5K00070378 平成29年7月4日 ～平成30年3月14日	153台	
住友	YDN-A45WD		HANF45W5H00070003～ HANF45W5C00070389 平成29年7月4日 ～平成31年3月27日	229台	
	計2型式	計1車種	（製作期間の全体の範囲） 平成29年7月4日 ～平成31年3月27日	計382台	

備考：本届出は、平成30年4月6日付け届出番号「4237」の改善措置の対策部品に不備があり、同様の不具合が発生するおそれがあることが判明したため、対象範囲を拡大してリコールを実施するものである。