

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月17日

リコール届出番号	4584	リコール開始日	令和元年10月18日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	冷却装置（ラジエータロアホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック低床前輪2軸の冷却装置において、ラジエータロアホースの組付け方法が不適切なため、当該ホースとエンジンアンダーカバーの隙間が狭いものがある。そのため、使用過程で当該ホースが膨張した場合、エンジンアイドルリング時においてエンジンアンダーカバーが振動することにより双方が干渉して、当該ホースが損傷することがある。そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが亀裂して冷却水が漏れ、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ラジエータロアホースの組付け状態を確認・修正し、エンジンアンダーカバーを対策品と交換する。なお、ラジエータロアホースに損傷があるものは新品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4584 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラック	LKG-CG5YE QKG-CG5YE	「クオン」	CG5YE-000101 ～ CG5YE-010014 平成22年7月26日 ～ 平成26年4月9日	14	
			JNCMM60G0GU002043 ～ JNCMM60G6HU020595 平成27年11月6日 ～ 平成29年4月5日	6	
	LDG-CG5ZE LKG-CG5ZE QDG-CG5ZE QKG-CG5ZE QPG-CG5ZE		CG5ZE-000102 ～ CG5ZE-030170 平成22年7月16日 ～ 平成27年8月5日	668	
			JNCMM60G5GU000174 ～ JNCMM60G3HU025852 平成27年9月16日 ～ 平成29年8月28日	387	
(計 7型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年7月16日 ～ 平成29年8月28日	(計 1,075台)		

備考：本届出は、平成30年11月15日付け「届出番号4374」にてリコール届出を行ったものであるが、新たに対象となる車両が確認されたため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】なお、リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。