

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年7月20日

リコール届出番号	外-3042	リコール開始日	令和2年7月21日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 ミヒャエル キルシュ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハ・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(オートマチックトランスミッションオイルライン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オートマチックトランスミッションオイルラインにおいて、製造時の材料配合が不適切なため、適切に摩擦溶着されていないものがある。そのため、当該ラインの接続部が外れ、トランスミッションオイルがもれて、最悪の場合、路面に流れたオイルにより後続車両に事故が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オートマチックトランスミッションオイルラインの製造日を確認し、交換対象の場合はオイルラインを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 ＊ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-3042のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-E3K30	Cayenne	WP1ZZZ9YZLDA01436～WP1ZZZ9YZLDA61114 令和元年11月25日～令和2年3月16日	131	
	ABA-E3K30A		WP1ZZZ9YZLDA01707～WP1ZZZ9YZLDA59960 令和元年11月12日～令和2年1月17日	39	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年11月12日～令和2年3月16日	(計170台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。