

自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年1月21日

リコール届出番号	外-3152	リコール開始日	令和3年1月21日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ ノアック	製作国：イタリア共和国 製作者名：アウトモビリ ランボルギーニ社 問い合わせ先： ランボルギーニ カスタマーセンター (フリーダイヤル) 0120-988-889 (アドレス) <a href="http://www.lamborghini.com">http://www.lamborghini.com</a>	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料を供給する配管のクイックコネクタの材質が不適切なため、エンジンルーム内が過度の高温になることが繰り返されると、コネクタ部が軟化することがある。そのため、早期に劣化し亀裂が生じて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クイックコネクタを対策部品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	イタリア本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li><li>● 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>● 弊社ホームページに掲載する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランボルギーニ	ABA-ZLDHU	「ウルス」	ZPBEA1ZL0KLA00550～ZPBEA1ZL3LLA10409 平成30年9月17日 ～ 令和2年8月26日	678台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年9月17日 ～ 令和2年8月26日	計678台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。