

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年9月27日

リコール届出番号	4573	リコール開始日	令和元年9月27日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一		問い合わせ先：品質安全部 TEL：087-894-7550
不具合の部位（部品名）	ラインフィルタ（作動油）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの作動油ラインフィルタにおいて、誤った材質のフィルタヘッドが組み付けられているため、強度が不足しているものがある。そのため、ラインフィルタが損傷し、作動油が漏れ、最悪の場合、ラインフィルタが脱落し他の交通の妨げとなるおそれがある。なお、一部の車種においては、操舵力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ラインフィルタを確認し、誤品が装着されている場合は、正規品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知の為の措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、リコール対策済みステッカー(No, 4573)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	YDR-T015	「GR-130N-2」	T015-0012～T015-0494 平成29年12月25日～令和元年9月9日	204台	
タダノ	YDS-T014	「GR-160N-4」	T014-0003～T014-0342 平成29年3月18日～令和元年9月12日	331台	
タダノ	YDS-T012	「GR-250N-4」	T012-0003～T012-0869 平成28年9月27日～令和元年9月11日	831台	
タダノ	YDS-T016	「GR-600N-3」	T016-0003～T016-0097 平成30年12月7日～令和元年9月10日	92台	
タダノ	YDS-T013	「GR-700N-2」 「GR-1000N-1」	T013-0003～T013-0496 平成28年11月14日～令和元年9月11日	470台	
コベルコ	YDR-EK06	「RK130-2」	T015-5001 平成31年1月7日	1台	
コベルコ	YDS-EW08	「RK160-8」	T014-5001～T014-5014 平成29年7月5日～平成31年1月29日	13台	
コベルコ	YDS-EE05	「RK250-9」	T012-5001～T012-5047 平成29年2月3日～令和元年7月11日	47台	
コベルコ	YDS-EG05	「RK700-3」	T013-5001～T013-5019 平成29年1月20日～令和元年7月22日	19台	
	(計9型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年9月27日～令和元年9月12日	(計2,008台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。