

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月9日

リコール届出番号	4578	リコール開始日	令和元年10月10日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL0120-106558		
不具合の部位（部品名）	電気装置（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの電気配線において、電動キャブチルトおよびエアコン用配線の分岐部の防水処理が不適切なため、分岐部より水が浸入し、素線が腐食して断線することがある。そのため電動キャブチルトやエアコンが作動しなくなり、最悪の場合、腐食部が発熱して、分岐部周辺が焼損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線を補修用配線に交換する。なお、当該配線を点検し、分岐部周辺の配線に損傷が認められる場合は、損傷部位を補修する。		
不具合件数	29件	事故の有無	部分焼損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No.4578のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LKG-SH1ADAG	「日野 プロフィア」	SH1ADA-10016～SH1ADA-10030	15	
	QKG-SH1ADAG		平成24年2月21日～平成25年12月14日		
	QPG-SH1ADDG		SH1ADD-10015～SH1ADD-10025	11	
			平成26年10月15日～平成28年2月2日		
	LDG-SH1AHAG		SH1AHA-10015～SH1AHA-10026	12	
	QKG-SH1AHAG		平成22年9月7日～平成25年12月3日		
	QPG-SH1AHDG		SH1AHD-10015～SH1AHD-10071	53	
			平成26年8月20日～平成29年2月2日		
LDG-SH1ALAG		SH1ALA-10015～SH1ALA-10101	86		
LKG-SH1ALAG		平成22年9月13日～平成26年3月20日			
QKG-SH1ALAG		SH1ALD-10015～SH1ALD-10042	28		
QPG-SH1ALDG				平成26年4月3日～平成28年3月23日	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	LKG-SH1EDAG LKG-SH1EDAJ QKG-SH1EDAG QKG-SH1EDAJ	「日野 プロフィア」	SH1EDA-10017～SH1EDA-13414 平成22年7月6日～平成26年4月1日	3,363	
	QPG-SH1EDDG QPG-SH1EDDJ		SH1EDD-10016～SH1EDD-12984 平成26年3月28日～平成28年3月17日	2,964	
	LKG-SH1EEAG QKG-SH1EEAG		SH1EEA-10016～SH1EEA-10277 平成22年8月27日～平成26年3月24日	259	
	QPG-SH1EEDG		SH1EED-10015～SH1EED-10332 平成26年4月3日～平成28年3月10日	318	
	LKG-SH1EGAG QKG-SH1EGAG QKG-SH1EGAJ		SH1EGA-10016～SH1EGA-10638 平成22年7月30日～平成26年3月29日	609	
	QKG-SH1EGDG QPG-SH1EGDG		SH1EGD-10015～SH1EGD-10534 平成26年4月3日～平成28年3月16日	520	
	LDG-SS1EKAA LDG-SS1EKAG LKG-SS1EKAG QDG-SS1EKAA QDG-SS1EKAG QKG-SS1EKAG		SS1EKA-10015～SS1EKA-10889 平成22年7月13日～平成26年3月28日	863	
	QDG-SS1EKDA QPG-SS1EKDA QPG-SS1EKDG		SS1EKD-10015～SS1EKD-11078 平成26年3月28日～平成29年5月18日	728	
	(計33型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年7月6日～平成29年5月18日	(計9,829台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。