

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年 10月31日

リコール届出番号	4585	リコール開始日	令和元年 11月 1日
届出者の氏名又は名称	株式会社 NICHIGO 代表取締役 鈴木 隆好		問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジンコントローラ配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪車のエンジンコントローラ配線において、当該配線の配策指示が不適切なため、エンジン機器に接触しているものがある。そのため、走行振動等により配線が損傷し、短絡することにより警告灯が点灯して、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線をストラップにて固定する。 なお、当該配線を点検し、損傷している場合は新品に交換する。		
不具合件数	6 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：自動車使用者に直接通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象台数が少数で、全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車は、エンジンコントローラの配線コネクタ部に白色のマーキングをする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	YDS-R03E	「HTR308」	R03E-0002～ R03E-0114 平成28年 1月12日～平成30年 10月25日	112台	
	(計 1 型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年 1月12日～平成30年 10月25日	(計 112台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。