

不 具 合 品 説 明 図



※対策品はラベル、バックプレートに A61 が印字されています。

不 具 合 の 内 容

後付け用品として販売した二輪用 A 6 ブレーキパッドにおいて、防錆処理が不適切なため、雨水等の浸入により、摩擦材接着部に錆びが発生するものがある。そのため、摩擦材がバックプレートから剥離し、脱落して、ブレーキが効かなくなるおそれがある。

自主改善の内容

対象の製品であることを確認し、対策品に交換する。