

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和2年5月20日

改善対策届出番号	595	改善対策開始日	令和2年5月21日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（コンビネーションメータ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	協定規則第16号（後席シートベルト非装着時警報装置）認可車両において、制御プログラムが不適切なため、後席乗員が短時間にシートベルトを脱着すると、他の後席シートベルト警告灯が消灯する場合がある。そのため、運転者が当該警告灯にてシートベルト装着状態を正しく確認できないおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、コンビネーションメータの後席シートベルト警報制御プログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
トヨタ	3BA-NRE210	「カローラ」	NRE210-6000001～NRE210-6000691 令和元年 7月31日～令和 2年 3月26日	219	
	3BA-ZRE212		ZRE212-6000001～ZRE212-6014755 令和元年 7月31日～令和 2年 3月30日	5,453	
	6AA-ZWE211		ZWE211-6000001～ZWE211-6033126 令和元年 7月31日～令和 2年 3月30日	8,066	
	6AA-ZWE214		ZWE214-6000001～ZWE214-6006990 令和元年 7月31日～令和 2年 3月30日	1,583	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考	
トヨタ	3BA-NRE210W	「カーラ ツーリング」	NRE210-6000003～NRE210-6000696 令和元年 7月31日～令和 2年 3月27日	475		
	3BA-ZRE212W		ZRE212-6000004～ZRE212-6014757 令和元年 7月31日～令和 2年 3月30日	9,283		
	6AA-ZWE211W		ZWE211-6000003～ZWE211-6033128 令和元年 7月31日～令和 2年 3月30日	24,916		
	6AA-ZWE214W		ZWE214-6000003～ZWE214-6006987 令和元年 7月31日～令和 2年 3月30日	5,395		
	5BA-KSP210	「ヤリス」	KSP210-0001001～KSP210-0009187 令和元年12月11日～令和 2年 3月30日	8,102		
	5BA-MXPA10		MXPA10-2000000～MXPA10-2004429 令和元年12月11日～令和 2年 3月30日	4,359		
	5BA-MXPA15		MXPA15-0001001～MXPA15-0001070 令和元年12月11日～令和 2年 3月30日	43		
	6AA-MXPH10		MXPH10-2000000～MXPH10-2006981 令和元年12月11日～令和 2年 3月30日	6,868		
	6AA-MXPH15		MXPH15-0001001～MXPH15-0002841 令和元年12月11日～令和 2年 3月30日	1,803		
	6AA-NTP10		「JPN TAXI」	NTP10-0018555～NTP10-0022423 令和元年12月11日～令和 2年 3月27日		1,727
	(計 14 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年 7月31日～令和 2年 3月30日	(計 78,292 台)		

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。