

連絡先:自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線 42361  
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和2年5月29日

リコール届出番号	4752	リコール開始日	令和2年5月29日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 ( 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 )		
不適合の部位(部品名)	かじ取装置(ステアリングホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取装置の一部のステアリングホース口金部分において、作動油圧の耐圧評価が不適切なため、ステアリングエンドまでの切り返し操作を繰り返す等の過度な操作を行うと発生した圧力により口金端部に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると作動油が漏れ、容易にステアリング操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、該当するステアリングホース一式を対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車:ステッカ(NO. 4752)をキャブの後部窓内側左下に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	YDR-WA137	「WA200-8」	WA137-85004～WA137-86595 平成29年2月13日～令和2年4月3日	671	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月13日～令和2年4月3日	(計671台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。