

令和2年7月7日
自動車局
審査・リコール課

レクサスの型式指定自動車4型式における近接排気騒音値の修正

トヨタ自動車（株）のレクサス RX300 系他（計4型式、計約9,300台）に関し、諸元^{*}及び自動車検査証（車検証）の備考欄に記載されている近接排気騒音値に誤りがあることが判明しました。

当該車両については、騒音基準を満たすものの、諸元を修正するとともに、次回車検の際等に、訂正後の数値が記載された車検証を交付します。

※「諸元」は、個々の自動車の寸法、性能、機能等のスペックを示したもの（カタログに掲載）。

1. 騒音値の訂正内容

車名・通称名	型式	台数	正	誤
レクサス RX300	DBA-AGL20W	約4,900台	75 dB	73 dB
	DBA-AGL25W	約1,400台	75 dB	73 dB
レクサス RX450h	DAA-GYL20W	約2,900台	72 dB	73 dB
レクサス LC500h	6AA-GWZ100	約50台	75 dB	73 dB

※備考欄の「近接排気騒音値」は、停車状態で一定の原動機回転速度に空吹きした際の騒音値であり、継続検査（車検）時に、自動車検査官等が必要に応じて参照する数値。

※詳細な台数については、現在精査中のため、下記レクサス HP をご確認ください。

2. 原因

型式指定の申請の際、申請者（トヨタ）から近接排気騒音の諸元値が誤って申請されたものですが、交通安全環境研究所も確認漏れがあったことによるものです。

※交通安全環境研究所にて確認された諸元値を車検証備考欄の「近接排気騒音値」として記載しています。

3. 再発防止策

自動車局審査・リコール課から交通安全環境研究所に対して、諸元値の確認を徹底するよう指示しました。

4. 車検証の訂正について

次回車検の際に、訂正後の数値が記載された車検証を交付します。また、次回車検までに車検証を変更する場合、取扱い販売店にご相談ください。

なお、対象の詳細については下記レクサスHPを確認してください。

URL：https://lexus.jp/recall/RX_LC_shakensho.html

（問い合わせ先）

国土交通省自動車局審査・リコール課 手塚・野崎

代表：03-5253-8111（内線42312, 42314） 直通：03-5253-8595

FAX：03-5253-1640