

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年 7月 8日

リコール届出番号	4773	リコール開始日	令和2年 7月 9日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（自動変速機制御プログラム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機において、変速制御プログラムが不適切なため、Dレンジで停車中にアイドルアップ制御が働くと前進用クラッチが半クラッチ状態となることがある。そのため、当該クラッチが異常摩耗してオイル吸入口のストレーナー部に摩耗粉が詰まることで自動変速機内の油圧が低下し、警告灯が点灯するとともに走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、自動変速機制御用コンピュータを対策品に交換する。 なお、クラッチの摩耗量を点検し、異常摩耗しているものについては自動変速機本体を新品に交換する。		
不具合件数	81件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4773のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2RG-XZC600T	「日野デットロ」	XZC600-0013494～XZC600-0013761 令和元年6月3日～令和元年8月22日	65	
	2RG-XZC605M		XZC605-0016925～XZC605-0025528	2,869	
	TPG-XZC605M		平成29年4月27日～令和元年8月26日	910	
	TPG-XZC605Y				
	TPG-XZC610T		XZC610-0007447～XZC610-0010751 平成29年5月9日～平成31年4月26日	15	
	TPG-XZC630T		XZC630-0001924～XZC630-0002135 平成29年5月26日～平成31年2月8日	650	
	2RG-XZC645M		平成29年5月8日～令和元年8月23日	639	
	TPG-XZC645M				
	2RG-XZC655M		XZC655-0004151～XZC655-0005797		
TPG-XZC655M	平成29年5月8日～令和元年8月21日				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2RG-XZC710M TPG-XZC710M	「日野デュートロ」	XZC710-0003281～XZC710-0004641 平成 29 年 5 月 11 日～令和元年 8 月 20 日	892	
	2RG-XZU600E 2RG-XZU600T 2RG-XZU600X TPG-XZU600E TPG-XZU600M TPG-XZU600X		XZU600-0016638～XZU600-0025561 平成 29 年 5 月 8 日～令和元年 8 月 28 日	2,511	
	2RG-XZU605M 2RG-XZU605X TPG-XZU605M		XZU605-0017142～XZU605-0026634 平成 29 年 4 月 28 日～令和元年 8 月 26 日	2,236	
	TPG-XZU610T		XZU610-0003129～XZU610-0003927 平成 29 年 5 月 10 日～平成 31 年 3 月 22 日	199	
	TPG-XZU620T		XZU620-0012760～XZU620-0018183 平成 29 年 5 月 16 日～平成 31 年 4 月 23 日	575	
	2RG-XZU640M TPG-XZU640M		XZU640-0005684～XZU640-0006580 平成 29 年 5 月 8 日～令和元年 9 月 4 日	305	
	TPG-XZU642F		XZU642-0001007～XZU642-0001377 平成 29 年 8 月 1 日～平成 31 年 2 月 27 日	34	
	2RG-XZU645M TPG-XZU645M		XZU645-0003505～XZU645-0005504 平成 29 年 5 月 9 日～令和元年 8 月 26 日	692	
	2RG-XZU650M TPG-XZU650M		XZU650-0009591～XZU650-0011548 平成 29 年 5 月 26 日～令和元年 8 月 21 日	442	
	2PG-XZU652F		XZU652-0001602～XZU652-0001607 令和元年 8 月 1 日～令和元年 8 月 9 日	2	
	2RG-XZU655M TPG-XZU655M		XZU655-0007458～XZU655-0011962 平成 29 年 5 月 8 日～令和元年 8 月 26 日	1,524	
	2KG-XZU700M 2RG-XZU700M TPG-XZU700M		XZU700-0007921～XZU700-0010343 平成 29 年 5 月 16 日～令和元年 8 月 20 日	110	
	2PG-XZU702X 2RG-XZU702M TPG-XZU702M		XZU702-0001001～XZU702-0001422 平成 29 年 5 月 8 日～令和元年 8 月 23 日	78	
	2KG-XZU710M 2RG-XZU710M TPG-XZU710M		XZU710-0021816～XZU710-0028971 平成 29 年 5 月 8 日～令和元年 8 月 26 日	960	
	2PG-XZU712M 2RG-XZU712M TPG-XZU712M		XZU712-0001001～XZU712-0006886 平成 29 年 5 月 8 日～令和元年 8 月 26 日	1,226	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2KG-XZU720M	「日野デュートロ」	XZU720-0014628～XZU720-0017244	283	
	2RG-XZU720M		平成 29 年 5 月 10 日～令和元年 8 月 23 日		
	TPG-XZU720M				
	2PG-XZU722M	「日野デュートロ」	XZU722-0001005～XZU722-0005215	416	
	2RG-XZU722M		平成 29 年 5 月 8 日～令和元年 8 月 23 日		
	TPG-XZU722M				
トヨタ	2RG-XZC600D	「トヨタ タッパ 200」	XZC600-0013498～XZC600-0013758	8	
		「トヨタ タッパ 300」	令和元年 6 月 3 日～令和元年 8 月 20 日		
	2RG-XZC605	「トヨタ タッパ 400」	XZC605-0015941～XZC605-0025514	1,449	
	TPG-XZC605	「トヨタ トヨエース G25」	平成 29 年 4 月 27 日～令和元年 8 月 23 日		
	TPG-XZC605V	「トヨタ トヨエース G35」			
	TPG-XZC610D	「トヨタ トヨエース G45」	XZC610-0007686～XZC610-0010734	66	
			平成 29 年 5 月 9 日～令和元年 5 月 9 日		
	TPG-XZC630D		XZC630-0002087～XZC630-0002149	2	
			平成 29 年 5 月 26 日～平成 31 年 4 月 11 日		
	2RG-XZC645		XZC645-0003832～XZC645-0004957	268	
	TPG-XZC645		平成 29 年 5 月 8 日～令和元年 8 月 23 日		
	2RG-XZC655		XZC655-0004197～XZC655-0005798	172	
	TPG-XZC655		平成 29 年 5 月 8 日～令和元年 8 月 21 日		
	2RG-XZC710		XZC710-0003286～XZC710-0004636	130	
	TPG-XZC710		平成 29 年 5 月 11 日～令和元年 8 月 1 日		
	2RG-XZU600D		XZU600-0016780～XZU600-0025540	194	
	2RG-XZU600H		平成 29 年 5 月 8 日～令和元年 8 月 22 日		
	TPG-XZU600				
	TPG-XZU600A				
	TPG-XZU600H				
2RG-XZU605		XZU605-0017140～XZU605-0026616	1,521		
2RG-XZU605A	平成 29 年 4 月 28 日～令和元年 8 月 23 日				
TPG-XZU605					
TPG-XZU610D		XZU610-0003269～XZU610-0003840	11		
		平成 29 年 5 月 10 日～平成 31 年 1 月 16 日			
TPG-XZU620D		XZU620-0012911～XZU620-0017887	126		
		平成 29 年 5 月 16 日～平成 31 年 3 月 28 日			
2RG-XZU640		XZU640-0005693～XZU640-0006589	76		
TPG-XZU640		平成 29 年 5 月 8 日～令和元年 8 月 28 日			
2RG-XZU645		XZU645-0003504～XZU645-0005500	415		
TPG-XZU645		平成 29 年 5 月 9 日～令和元年 8 月 21 日			
2RG-XZU650		XZU650-0009652～XZU650-0011535	17		
TPG-XZU650		平成 29 年 5 月 26 日～令和元年 8 月 2 日			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	2PG-XZU652W	「トヨタダッ付200」 「トヨタダッ付300」	XZU652-0001608 令和元年8月1日	1	
	2RG-XZU655 TPG-XZU655	「トヨタダッ付400」 「トヨタトヨエースG25」	XZU655-0007454～XZU655-0011959 平成29年5月8日～令和元年8月23日	596	
	2KG-XZU700 2RG-XZU700 TPG-XZU700	「トヨタトヨエースG35」 「トヨタトヨエースG45」	XZU700-0008003～XZU700-0010357 平成29年5月16日～令和元年8月21日	56	
	TPG-XZU702		XZU702-0001027～XZU702-0001361 平成29年5月8日～平成31年3月22日	6	
	2KG-XZU710 2RG-XZU710 TPG-XZU710		XZU710-0023305～XZU710-0028968 平成29年5月8日～令和元年9月25日	655	
	2RG-XZU712 TPG-XZU712		XZU712-0001010～XZU712-0006875 平成29年5月8日～令和元年8月23日	377	
	2KG-XZU720 2RG-XZU720 TPG-XZU720		XZU720-0014633～XZU720-0017232 平成29年5月10日～令和元年8月20日	120	
	2RG-XZU722 TPG-XZU722		XZU722-0001016～XZU722-0005221 平成29年5月8日～令和元年8月23日	166	
	(計96型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月27日～令和元年9月25日	(計24,065台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。