

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出番号	4771	リコール届出日:	令和2年7月14日
		リコール開始日	令和2年7月15日
届出者の氏名又は名称	日本フルハーフ株式会社 問い合わせ先:お客様相談室 代表取締役社長 昼間 弘康 TEL 0120-286887		
不具合の部位(部品名)	車枠及び車体(ナンバーブラケットステー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両後面のナンバーブラケットステーにおいて、シャシフレーム取付部の強度が不足しているため、走行振動等により当該取付部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、ステーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ナンバーブラケットステーとその上部クロスメンバーを締結する補強材を追加する。なお、当該ステー取付部に亀裂が生じているものは補修を行う。更に、当該ステーを社名板ブラケット等のステーとして使用している場合は、同様の処置を行う。		
不具合件数	20件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、荷箱前面左下部にNo.4771のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-FR1EHG	日野 プロフィア	FR1EH-100359~FR1EH-101057 平成30年4月13日~令和元年8月9日	17	
	2KG-FR1EHJ		FR1EH-100143~FR1EH-100315 平成29年10月23日~平成30年6月8日	2	
	2KG-FS1EHA		FS1EH-100516 平成31年4月9日	1	
	2KG-FS1EHG		FS1EH-100284 平成30年9月19日	1	
	2KG-FW1EHG		FW1EH-100288~FW1EH-101854 平成30年2月21日~令和元年8月28日	18	
	2KG-FW1EHJ		FW1EH-100091 平成29年10月18日	1	
	2PG-FN1AJG		FN1AJ-100863 平成31年4月10日	1	
	2PG-FR1AGA		FR1AG-100060 平成30年11月14日	1	
	2PG-FR1AHG		FR1AH-100166~FR1AH-104582 平成29年8月11日~令和元年8月23日	38	
	2PG-FR1AHJ		FR1AH-100590~FR1AH-102793 平成29年12月21日~平成30年10月25日	5	
	2PG-FR1AJA		FR1AJ-100408 平成30年9月26日	1	
	2PG-FR1EHG		FR1EH-100023~FR1EH-101145 平成29年8月31日~令和元年8月20日	14	
	2PG-FR1EHJ		FR1EH-100071~FR1EH-101113 平成29年10月10日~令和元年7月24日	10	
	2PG-FS1AHG		FS1AH-100196~FS1AH-100707 平成30年10月11日~令和元年8月28日	6	
	2PG-FW1AHG		FW1AH-100028~FW1AH-111697 平成29年7月24日~令和元年10月18日	108	
	2PG-FW1AHJ		FW1AH-100583~FW1AH-110344 平成29年9月18日~令和元年9月6日	23	
2PG-FW1AJG	FW1AJ-100231 令和元年9月10日	1			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
日野	2PG-FW1EHG	日野 プロフィア	FW1EH-100287~FW1EH-101841 平成30年2月22日~令和元年9月16日	11	
	2PG-FW1EHJ		FW1EH-100092~FW1EH-101736 平成29年10月18日~令和元年8月23日	11	
	2RG-FR1AHG		FR1AH-100111~FR1AH-105047 平成29年7月17日~令和元年11月21日	78	
	2RG-FR1AHJ		FR1AH-102044~FR1AH-104165 平成30年6月26日~令和元年8月7日	2	
	2RG-FW1AHG		FW1AH-100033~FW1AH-111913 平成29年8月11日~令和元年10月24日	128	
	2RG-FW1AHJ		FW1AH-100858~FW1AH-109835 平成29年11月24日~令和元年8月19日	23	
UDトラック	2PG-CD5CA	クオン	JNCMBP0C5JU034793~JNCMBP0C6JU034799 平成30年8月23日~平成30年8月31日	3	
	(計24型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月17日~令和元年11月21日	(計504台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。