

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和2年7月30日

リコール届出番号	4784	リコール開始日	令和2年7月31日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	400リットルのアルミニウム製燃料タンクを搭載した大型トラックにおいて、当該燃料タンクの強度が不足しているため、走行時の振動によりタンクの溶接部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品の燃料タンクに交換する。		
不具合件数	18件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 4784のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FP74GGR	「ふそう スーパーグレード」	FP74GG-500006～FP74GG-510003 平成30年9月15日～令和元年8月1日	2	
	2RG-FP74HDR		FP74HD-500005～FP74HD-510254 平成29年10月6日～令和元年9月4日	1,220	
	2RG-FP74HER		FP74HE-500003～FP74HE-510131 平成29年11月8日～令和元年10月31日	479	
	2RG-FP74HGR		FP74HG-500002～FP74HG-510012 平成29年11月24日～令和元年8月5日	51	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月6日～令和元年10月31日	(計1,752台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。