

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月16日

リコール届出番号	4828	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL0120-106558		
不具合の部位（部品名）	その他（トイレ用給水タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスのトイレ用金属製給水タンクにおいて、タンク固定部の強度が不足しているため、固定部が損傷してタンクが脱落することがある。そのため、タンクに固定されているトイレ用電気配線が損傷して、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	給水タンクの改善措置準備に時間を要することから、以下の措置を行う。 ①全車両、給水タンク固定部を点検し、暫定的にベルトで固定する。 なお、タンクが脱落している場合には新品タンクに交換する。 ②全車両、トイレ用電気配線の損傷有無を点検し、固定位置と配索を変更する。 なお、配線が損傷している場合には補修する。 給水タンクの改善措置が準備できた時点で、改善措置の方法を変更する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問またはダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、No.4828のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BJG-RU1ASAR	「日野レガ」	RU1ASA-40020～RU1ASA-40025 平成21年7月16日～平成21年11月2日	4	トイレ用金属製給水タンク搭載車
	QQG-RU1ASBR		RU1ASB-40024～RU1ASB-40075 平成24年5月31日～平成28年8月30日	10	
	QRG-RU1ASCA QTG-RU1ASCA		RU1ASC-40110～RU1ASC-42658 平成24年10月17日～平成29年7月10日	141	
	2TG-RU1ASDA		RU1ASD-40121～RU1ASD-41446 平成29年10月19日～令和2年4月24日	150	
	ADG-RU1ESAA PKG-RU1ESAA		RU1ESA-40015～RU1ESA-42690 平成17年7月6日～平成22年7月30日	197	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LKG-RU1ESBA QPG-RU1ESBA QRG-RU1ESBA	「日野せが」	RU1ESB-40163～RU1ESB-42359 平成23年2月14日～平成29年6月12日	215	トイレ用金属製給水タンク搭載車
	2RG-RU1ESDA		RU1ESD-40060～RU1ESD-40870 平成29年8月28日～令和2年6月17日	54	
	(計11型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年7月6日～令和2年6月17日	(計771台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。