

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年5月14日

リコール届出番号	4954	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	株式会社 NICHIJOU 代表取締役 鈴木 隆好		問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	①②電気装置（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>① ロータリ除雪車の電気配線において、配線の取回し指示が不適切なため配線がカバーと接触し、走行振動により被覆が損傷するおそれがある。そのため、損傷部でショートが発生、焼損し、最悪の場合火災に至るおそれがある。</p> <p>② ロータリ除雪車の電気配線において、配線の取回し指示が不適切なため、スタータモータ配線とアース配線が接触し、走行振動により被覆が損傷するおそれがある。そのため、損傷部でショートが発生、焼損し、最悪の場合火災に至るおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>① 全車両、樹脂製保護材を取付けた配線固定ガードを追加し、当該配線を結束バンドで固定する。 なお、当該配線を点検し、損傷している場合は新品に交換する。</p> <p>② 全車両、スタータモータ配線を交換、配線固定ステーを追加し、当該配線をクランプで固定する。 なお、アースの配線を点検し、損傷している場合は新品に交換する。</p>		
不具合件数	①3件、②3件	事故の有無	①、②共に無し
発見の動機	①、②共に市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：自動車使用者に直接通知する。 ・自動車特定整備事業者等：全使用者を把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・①改善実施済車は、カバーに白色ペイントを塗布する。 ・②改善実施済車は、配線固定ステーの取付で判断できるため特別な識別表示は行わない。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	YDR-R08E	「HTR148」	R08E-0002～ R08E-0048 平成30年8月22日～令和3年1月9日	45台	①45 ②-
	YDR-R09E	「KBR108」	R09E-0002～ R09E-0060 平成29年9月7日～令和3年3月11日	57台	①53 ②57
	YDR-R10E	「HTR88」	R10E-0002～ R10E-0093 平成29年9月7日～令和3年3月10日	90台	①87 ②90
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年9月7日～令和3年3月11日	(計192台)	①185 ②147

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。