

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 3年 5月 27日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|--------------|
| リコール届出番号 | 4960 | リコール開始日 | 令和 3年 5月 28日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日産自動車株式会社 問い合わせ先:お客さま相談室 代表執行役 社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232 | | |
| 不具合の部位 (部品名) | かじ取装置 (ステアリングナックル) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ステアリングナックルにおいて、製造工程の熱処理が不適切であったため、強度が低下しているものがあり、大きな力がかかった場合に変形してホイールアライメントに狂いが生じるおそれがある。また、そのままの状態で使用を継続すると、最悪の場合、ステアリングナックルが破断して走行不能となるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該ステアリングナックルを良品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 工場の情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|-----------|-----------|---|------------|----|
| ニッサン | 5BA-RV37 | 「スカイライン」 | RV37-130037~RV37-130481 令和2年9月7日~令和2年10月27日 | 433台 | |
| | 5AA-HV37 | | HV37-480032~HV37-480117 令和2年9月7日~令和2年10月27日 | 84台 | |
| | 5AA-HNV37 | | HNV37-580008~HNV37-580049 令和2年9月21日~令和2年10月27日 | 41台 | |
| | 4BA-Z34 | 「フェアレディZ」 | Z34-660020~Z34-660095 令和2年9月15日~令和2年10月27日 | 70台 | |
| | 5BA-Y51 | 「フーガ」 | Y51-520201~Y51-520259 令和2年8月24日~令和2年10月27日 | 58台 | |
| | 5BA-KY51 | | KY51-620120~KY51-620162 令和2年8月25日~令和2年10月27日 | 43台 | |
| | 5BA-KNY51 | | KNY51-720090~KNY51-720108 令和2年8月25日~令和2年10月26日 | 19台 | |
| | 5AA-HY51 | | HY51-920184~HY51-920222 令和2年8月26日~令和2年10月27日 | 38台 | |
| | 5AA-HGY51 | 「シーマ」 | HGY51-740088~HGY51-740103 令和2年8月28日~令和2年10月27日 | 16台 | |
| | 4BA-R35 | 「GT-R」 | R35-140097~R35-140201 令和2年8月24日~令和2年10月27日 | 101台 | |
| | (計10型式) | (計5車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和2年8月24日~令和2年10月27日 | (計903台) | |

交換修理用部品として出荷したもの

| 対象の 製品名 | 部品番号 | 対象部品の出荷期間 | 対象部品数 | 備 考 |
|--------------------|-------------|---------------------------------|----------|--|
| ステア リング ナックル | 40014-4GA0A | 令和 2 年 8 月 2 日～令和 2 年 10 月 24 日 | 20 個 | 「スカイライン」 「フーガ」 「シーマ」 「フェアレディ Z」 |
| | 40015-4GA0A | 令和 2 年 7 月 30 日～令和 2 年 11 月 5 日 | 25 個 | |
| | 40014-JF00A | 令和 2 年 8 月 18 日～令和 2 年 8 月 18 日 | 1 個 | 「GT-R」 |
| | 40015-JF00A | 令和 2 年 7 月 28 日～令和 2 年 9 月 12 日 | 2 個 | |
| 合計 | | | (計 48 個) | |

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。