連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線42361

アトレス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和 3年 6月 10日

リコール届出番号	4971	リコール開始日	令和 3年 6月 11日		
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先:お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232				
不具合の部位(部品名)	電気装置 (ボディコントロールモジュール)				
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	ボディコントロールモジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため、配 光可変型走行用前照灯ONかつ霧灯ONの状態でライトスイッチをスモール位置 に操作した場合に、配光可変型走行用前照灯と同時に点灯すべきすれ違い用前 照灯が消灯し、保安基準第32条(前照灯の基準)を満足しない。				
改善措置の内容	全車両、ボディコントロールモジュールの制御プログラムを改善プログラムに 修正し、霧灯単独点灯モードを廃止する。また、前照灯の作動条件に関する記 載を修正した取扱説明書および簡単早わかりガイドの追補版を配布する。				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	工場の情報による。				
自動車使用者及び自動 車特定整備事業者等に 周知させるための措置	<ul><li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li><li>・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li></ul>				

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ニッサン	E13-000131~E13-021026 令和2年11月12日~令和3年2月15日		11,317 台		
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月12日~令和3年2月15日	(計 11,317 台)	