

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42361)
 アドレスhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年6月24日

リコール届出番号	外-3241	リコール開始日	令和3年6月24日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (シリアルデータゲートウェイモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両システムにおいて、各モジュールからの通信を処理するシリアルデータゲートウェイモジュールのソフトウェアが不適切なため、各通信を正しく処理できないことがある。そのため、エアバックシステムに不具合が発生しても警告灯が点灯しなくなるとともにエアバックシステムの不具合に乗員が気付かず必要な点検整備を行われないことにより、最悪の場合、衝突時にエアバッグが作動せず、乗員が傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シリアルデータゲートウェイモジュールのソフトウェアをアップデートする。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	北米からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者：使用者をすべて把握しているため、措置は講じない。 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	「7BA-A2LL」	「CT5」	1G6D85RK4M0101448 ~ 1G6D85RK4M0128813 令和3年2月8日~令和3年5月13日	94	
シボレー	「不明」	「コルベット」	1G1Y93D49M5103667 ~ 1G1Y92D44M5108124 令和3年4月19日~令和3年5月13日	28	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年2月8日~令和3年5月13日	(計 122 台)	

注意事項
 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。