

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年7月15日

リコール届出番号	4992	リコール開始日	令和3年7月16日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（オイルホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックの機械式自動変速機において、オイルホース製造工程での作業が不適切なため、ホースのシール性が低下しているものがある。そのため、当該ホースとオイルパイプの継ぎ目からオイルが漏れて変速不良となり、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、機械式自動変速機のオイルホースを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-NHR88A 2RG-NHR88AN	「エルフ」	NHR88-7002007～NHR88-7002132 令和3年1月15日～令和3年2月9日	68	
	2RG-NHS88A 2RG-NHS88AN		NHS88-7000994～NHS88-7001038 令和3年1月18日～令和3年2月9日	22	
	2RG-NJR88A 2RG-NJR88AD 2RG-NJR88AN		NJR88-7006639～NJR88-7007086 令和3年1月15日～令和3年2月12日	117	
	2RG-NJS88A 2RG-NJS88AN		NJS88-7000933～NJS88-7001002 令和3年1月18日～令和3年2月9日	35	
	2PG-NKR88N 2PG-NKR88R 2RG-NKR88A 2RG-NKR88AD 2RG-NKR88AN 2RG-NKR88AR 2RG-NKR88N 2RG-NKR88R		NKR88-7011354～NKR88-7012306 令和3年1月18日～令和3年2月15日	93	
	2PG-NKR88YN		NKR88Y-7001095～NKR88Y-7001103 令和3年1月22日～令和3年1月29日	4	
	2PG-NKS88AD 2PG-NKS88AN 2RG-NKS88A		NKS88-7001683～NKS88-7001801 令和3年1月19日～令和3年2月16日	7	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-NLR88AN 2RG-NLR88AR 2RG-NLR88N 2SG-NLR88AN	「エルフ」	NLR88-7006740～NLR88-7007108 令和3年1月15日～令和3年2月9日	189	
	2RG-NLS88AN 2RG-NLS88AR		NLS88-7000430～NLS88-7000437 令和3年1月27日～令和3年2月8日	6	
	2RG-NMR88AN 2RG-NMR88AR 2RG-NMR88N 2RG-NMR88R		NMR88-7006141～NMR88-7006536 令和3年1月18日～令和3年2月10日	98	
	2PG-NMS88AN 2PG-NMS88AR 2RG-NMS88AN 2RG-NMS88AR		NMS88-7000944～NMS88-7000984 令和3年1月18日～令和3年2月8日	21	
	2RG-NNR88AR 2RG-NNR88N		NNR88-7000466～NNR88-7000482 令和3年1月21日～令和3年2月4日	3	
	2RG-NNS88AN		NNS88-7000043～NNS88-7000044 令和3年1月21日～令和3年1月28日	2	
	2PG-NPR88AN 2PG-NPR88N 2RG-NPR88AN 2RG-NPR88AR 2RG-NPR88N 2SG-NPR88AN		NPR88-7012693～NPR88-7013287 令和3年1月21日～令和3年2月11日	77	
	2PG-NPR88YN 2RG-NPR88YN		NPR88Y-7007379～NPR88Y-7007576 令和3年1月22日～令和3年2月8日	29	
	2PG-NPS88AN 2PG-NPS88AR 2RG-NPS88AN 2RG-NPS88AR		NPS88-7001096～NPS88-7001137 令和3年1月21日～令和3年2月5日	21	
	ニッサン		2RG-AHR88A 2RG-AHR88AN	「アトラス」	AHR88-7000713～AHR88-7000746 令和3年1月16日～令和3年2月5日
2RG-AHS88A 2RG-AHS88AN		AHS88-7000281～AHS88-7000297 令和3年1月20日～令和3年2月6日	5		
マツダ	2RG-LHR88A 2RG-LHR88AN	「タイタン」	LHR88-7000762～LHR88-7000781 令和3年1月15日～令和3年2月9日	12	
	2RG-LHS88A 2RG-LHS88AN		LHS88-7000168～LHS88-7000172 令和3年1月20日～令和3年2月5日	5	
	2RG-LKR88AD		LKR88-7000321 令和3年2月5日	1	
	2RG-LLR88AN		LLR88-7000106～LLR88-7000108 令和3年1月19日～令和3年1月28日	3	
	2RG-LMR88AR 2RG-LMR88R		LMR88-7000072～LMR88-7000073 令和3年1月20日～令和3年1月25日	2	
	2RG-LPR88AN 2RG-LPR88AR		LPR88-7000152～LPR88-7000157 令和3年1月25日～令和3年2月6日	4	
	2PG-LPS88AR		LPS88-7000014 令和3年2月6日	1	
	(計65型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年1月15日～令和3年2月16日	(計835台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
オイルホース	8-97488088-2	令和3年1月26日	1	
	8-98389804-1	令和3年1月26日	2	
	8-98488347-0	令和3年2月2日	1	
		合計	(計4個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。