

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年7月21日

リコール届出番号	外-3258	リコール開始日	令和3年7月21日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 ミヒャエル キルシュ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	電気装置(原動機制御装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気装置において、原動機制御装置およびパワーエレクトロニクスのプログラムが不適切なため、エラーの誤検知により走行中にエンジン警告灯が点灯する可能性があり、最悪の場合、車両が走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、原動機制御装置およびパワーエレクトロニクスのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの不具合情報および本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 ＊ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ZAA-J1MB	Taycan 4S	WP0ZZZY1ZMSA24071~WP0ZZZY1ZMSA32504 令和2年10月19日~令和3年6月7日	264	
	ZAA-J1MC	Taycan Turbo	WP0ZZZY1ZMSA55080~WP0ZZZY1ZMSA58181 令和2年10月19日~令和3年6月7日	66	
	ZAA-J1MD	Taycan Turbo S	WP0ZZZY1ZMSA55122~WP0ZZZY1ZMSA57923 令和2年10月19日~令和3年5月25日	89	
	ZAA-J1NA1	Taycan	WP0ZZZY1ZMSA01687~WP0ZZZY1ZMSA02651 令和3年5月12日~令和3年6月7日	19	
	ZAA-J1NA1C		WP0ZZZY1ZMSA01653~WP0ZZZY1ZMSA02709 令和3年5月10日~令和3年6月7日	46	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月19日~令和3年6月7日	(計484台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。