

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年9月10日

リコール届出番号	外 - 3265	リコール開始日	令和3年9月11日
届出者の氏名又は名称	リープヘル・ジャパン株式会社 代表取締役社長 金指 正則 製作国：ドイツ 製作者名：LIEBHERR 問い合わせ先：045-505-8687		
不具合の部位（部品名）	速度計等（速度単位表示km/h）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クレーン車及びクレーン用台車の計器表示の中の速度計の速度単位表示(km/h)が発光せず不適切なものがあるため、暗所において速度単位が認識できず、道路運送車両の保安基準46条(速度計等)の基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	対象車両について、前照灯の発光に連動して自光する速度単位表示を追加する。		
不具合件数	5件	事故の有無	0件
発見の動機	独立行政法人自動車技術総合機構からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者に対し、電話連絡とダイレクトメールを送付し、直接通知する。 ・ 自動車特定整備事業者：該当車両の整備をする事業者へ直接通知する。 ・ 改善実施完了の識別は施工の有無を目視で確認する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
リープヘル	不明	MK88	WLFD40BZ3JEZZ0075～WLFD40BZ9LEZZ0214 平成31年3月7日～令和3年4月5日	4台	4軸車
リープヘル	不明	LTM1075NX	WLFA32CZ8LEZZ0107～WLFA32CZ5MEZZ0146 令和2年10月13日～令和3年1月13日	4台	3軸車
リープヘル	不明	LTM1100NXIII	WLFA43CZ6LEZZ0027～WLFA43CZ4LEZZ0138 令和2年3月10日～令和3年4月7日	3台	4軸車
リープヘル	不明	LTM1120NV	W09484708FEL05303 平成30年5月21日	1台	4軸車
リープヘル	不明	LTM1120NX-2	WLFA51BZ0KEZZ0204～WLFA51BZ9LEZZ0266 令和元年10月18日～令和2年9月29日	4台	5軸車
リープヘル	不明	LTM1120NZ	WLFA51BZ9HEZZ0078～WLFA51BZ2MEZZ0286 平成29年10月18日～令和3年6月22日	56台	5軸車
リープヘル	不明	LTM1220NX-2	WLFA55BZ2HEZZ0057 平成29年9月29日	1台	5軸車
リープヘル	不明	LTM1250NX	WLFA56BZ0HEZZ0080～WLFA56CZ5MEZZ0097 平成29年9月8日～令和3年6月1日	32台	5軸車
リープヘル	不明	LTM1400NX	WLFA60BZ1JEZZ0024, WLFA60BZ1HEZZ0020 平成30年1月11日～平成30年2月7日	2台	6軸車

リフヘル	不明	LTM1700NX	WLF82CZ7MEZZ0022 令和3年6月25日	1台	8軸車
	(計 型式)	(計 10 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年9月8日～令和3年6月25日	(計 108 台)	

注意事項：対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれる場合があります。