

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和03年10月07日

| | | | |
|----------------------------------|--|---|-------------|
| リコール届出番号 | 外-3299 | リコール開始日 | 令和03年10月07日 |
| 届出者の氏名又は名称 | FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム | 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp | |
| 不具合の部位(部品名) | 燃料装置(燃料供給パイプコネクタ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料装置において、燃料供給パイプコネクタの製造管理が不適切なため、燃料供給パイプコネクタの強度が不足しているものがある。そのため、使用過程において、燃料供給パイプコネクタに亀裂が生じて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料供給パイプの製造番号を点検し、該当する場合は、燃料供給パイプ一式を良品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | なし | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 本国からの情報による | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|-----------------|--|------------|----|
| ジープ | ABA-JL20L | 「ラングラー・アンリミテッド」 | 1C4HJXKN0LW234867～1C4HJXLNXLW292757 令和02年03月21日～令和02年11月07日 | 462台 | |
| | (1型式) | (1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 令和02年03月21日～令和02年11月07日 | (計462台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。