

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和 3 年 10 月 7 日

リコール届出番号	5027	リコール開始日	令和 3 年 10 月 8 日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先: お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位 (部品名)	年少者用補助乗車装置取付具 (ISOFIX 取付装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席右座席中央側のチャイルドシート固定用ISOFIXロアアンカレッジのブラケットにおいて、成形型が不適切なため、ブラケット嵌合部寸法が規定より狭くなることがあり、最悪の場合チャイルドシートを取り付けられないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブラケットを点検し、寸法が不適切な場合はブラケットを修正する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	社内の情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン MT	6AA-P15	「キックス」	P15-003499～P15-053909 令和2年7月30日～令和3年9月7日	35,111	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年7月30日～令和3年9月7日	(計 35,111 台)	