

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年10月19日

リコール届出番号	5037	リコール開始日	令和3年10月19日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 代表取締役社長・CEO 氏家 俊明 問い合わせ先：品質安全部 TEL：087-894-7550		
不具合の部位（部品名）	車枠（クレーン作業用の盤木格納サポート）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの車枠に取り付けたクレーン作業用の盤木格納サポートにおいて、サポートの固定方法が不適切なため、固定ボルトに緩みが生じるおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けた場合、固定ボルトが外れ、最悪の場合、走行中に盤木格納サポートおよび盤木が車体からはみ出し、他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、盤木格納サポートに座金を追加した固定方法に変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知の為の措置はとらない。</li> <li>・弊社ホームページへ掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	YDS-T012	「GR-250N-4」	T012-0298 ～ T012-1325 平成29年9月26日～令和3年5月12日	987台	
コベルコ	YDS-EE05	「RK250-9」	T012-5020 ～ T012-5064 平成30年3月19日～令和3年3月30日	43台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年9月26日～令和3年5月12日	(計1030台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。