

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年10月28日

リコール届出番号	外-3307	リコール開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	事故自動緊急通報装置(通信モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	緊急通報装置において、車載通信モジュールの制御プログラムが不適切なため、緊急通報が自動または手動で行えないことがある。そのため、保安基準第43条の8(事故自動緊急通報装置の基準)に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車載通信モジュールの制御プログラムを対策仕様に書き換える。		
不具合件数	10件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-223033	「S400d 4MATIC」	W1K2230331A004627～W1K2230331A056259 令和2年12月16日～令和3年7月8日	139	左ハンドル
			W1K2230332A003009～W1K2230332A058250 令和2年12月16日～令和3年7月26日	594	右ハンドル
	3DA-223133		W1K2231331A012216～W1K2231331A053438 令和3年3月1日～令和3年6月24日	51	左ハンドル
			W1K2231332A003758～W1K2231332A055560 令和2年12月16日～令和3年7月7日	140	右ハンドル
5AA-223063		「S500 4MATIC」	W1K2230631A003732～W1K2230631A061034 令和2年12月16日～令和3年7月26日	392	左ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-223063	「S500 4MATIC」	W1K2230632A002089～W1K2230632A062475 令和2年8月10日～令和3年7月26日	1053	右ハンドル
	5AA-223163		W1K2231631A003698～W1K2231631A062656 令和2年12月16日～令和3年7月26日	752	左ハンドル
			W1K2231632A003694～W1K2231632A060938 令和2年12月16日～令和3年7月26日	701	右ハンドル
	(計4型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年8月10日～令和3年7月26日	(計3,822台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合がある。