

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年6月23日

リコール届出番号	3381	リコール開始日	平成26年6月24日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。なお、改善措置用部品の準備に時間を要することから、部品が供給できるまでの暫定措置として、助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3381のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	TA-AZ10	「キューブ」	AZ10-277019～AZ10-324554 平成13年10月26日～平成14年8月20日	23,587	助手席エアバッグ装備車
	TA-ANZ10		ANZ10-034974～ANZ10-041164 平成13年10月26日～平成14年8月1日	3,350	
	TA-NT30	「エクストレイル」	NT30-041273～NT30-100024 平成13年11月9日～平成15年4月7日	24,361	
	TA-T30		T30-004716～T30-020011 平成13年11月19日～平成15年4月3日	1,980	
	GH-PNT30		PNT30-002723～PNT30-007011 平成13年11月12日～平成15年4月3日	905	
	TA-RM12 UA-RM12	「リパティ」	RM12-022541～RM12-117803 平成13年11月13日～平成15年4月14日	23,238	
	TA-RNM12 UA-RNM12		RNM12-003285～RNM12-102501 平成13年11月13日～平成15年4月14日	3,601	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
ニッサン	UA-QG10	「ブルーバード シルフィ」	QG10-020913～QG10-155422 平成13年4月27日～平成15年3月13日	16,703	助手席 エアバ ッグ装 備車
	TA-QNG10		QNG10-002254～QNG10-105461 平成13年5月7日～平成15年2月28日	1,835	
	TA-FG10 UA-FG10		FG10-009539～FG10-121882 平成13年5月7日～平成15年3月13日	7,015	
	GH-TG10		TG10-004188～TG10-105533 平成13年5月7日～平成15年3月10日	1,603	
	GF-A33 GH-A33	「セフィーロ」	A33-077063～A33-090002 平成13年9月13日～平成14年11月13日	2,457	
	GF-PA33		PA33-562814～PA33-564072 平成13年11月30日～平成14年8月20日	790	
	UA-J31	「ティアナ」	J31-000038～J31-013515 平成14年11月20日～平成15年4月4日	10,480	
	UA-PJ31		PJ31-000034～PJ31-001750 平成14年11月21日～平成15年4月8日	1,237	
	UA-TNJ31		TNJ31-000025～TNJ31-001192 平成14年12月10日～平成15年4月4日	882	
	TA-QGE25	「キャラバン」	QGE25-000056～QGE25-002930 平成13年12月4日～平成15年4月22日	1,924	
	GE-VPE25 LC-VPE25		VPE25-000014～VPE25-010691 平成13年12月3日～平成15年4月22日	423	
	KG-VWE25		VWE25-000011～VWE25-050006 平成13年12月5日～平成15年4月11日	315	
	KG-VWME25		VWME25-000011～VWME25-006221 平成13年11月29日～平成15年3月28日	160	
	GE-CQGE25		CQGE25-000011～CQGE25-010005 平成13年11月29日～平成15年4月10日	381	
	KG-CWGE25		CWGE25-000980～CWGE25-006756 平成13年12月11日～平成15年4月8日	204	
	KG-CWMGE25		CWMGE25-000595～CWMGE25-001627 平成13年11月30日～平成15年4月1日	116	
	GE-DQGE25		DQGE25-000709～DQGE25-002347 平成13年12月11日～平成15年4月7日	407	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考	
ニッサン	KG-DWGE25	「キャラバン」	DWGE25-000011～DWGE25-010004 平成13年12月6日～平成15年4月4日	241	助手席 エアバ ッグ装 備車	
	KG-DWMGE25		DWMGE25-000171～DWMGE25-001230 平成13年7月19日～平成15年4月7日	230		
	TA-WFGY61	「サファリ」	WFGY61-000022～WFGY61-000297 平成14年10月23日～平成15年4月16日	170		
	GF-WGY61		WGY61-803717～WGY61-803809 平成14年2月7日～平成14年8月27日	48		
	KH-WTY61		WTY61-000485～WTY61-000538 平成14年2月5日～平成14年8月28日	31		
	KG-VRGY61		VRGY61-000976～VRGY61-001055 平成14年2月6日～平成14年8月29日	52		
	GC-LFMD22		「ダットサン」	FMD22-010791～FMD22-505378 平成13年7月5日～平成14年8月24日		90
	KG-LRMD22	RMD22-011721～RMD22-505152 平成13年7月5日～平成14年8月26日		51		
	GC-LFD22	LFD22-000300～LFD22-500731 平成13年8月1日～平成14年8月26日		45		
	GC-PD22	PD22-001473～PD22-001899 平成13年9月4日～平成14年7月1日		12		
	GE-LPD22	LPD22-000454～LPD22-000464 平成14年3月27日～平成14年5月27日		3		
	いすゞ	TA-JQGE25		「コモ」		QGE25-800001～QGE25-800069 平成13年12月12日～平成15年4月8日
	GE-JVPE25 LC-JVPE25	VPE25-800115～VPE25-800339 平成13年12月5日～平成15年2月3日	4			
	KG-JVWE25	VWE25-800689～VWE25-803147 平成14年2月11日～平成15年4月4日	22			
KG-JVWME25	VWME25-800351～VWME25-800548 平成14年2月21日～平成14年11月11日	12				
GE-JCQGE25	CQGE25-800033～CQGE25-800078 平成14年4月8日～平成15年2月25日	6				
KG-JCWGE25	CWGE25-800117～CWGE25-801013 平成14年8月8日～平成15年2月18日	5				
KG-JCWMGE25	CWMGE25-800074～CWMGE25-800128 平成14年2月20日～平成15年2月4日	3				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
いすゞ	GE-JDQGE25	「コモ」	DQGE25-800014～DQGE25-800038 平成13年12月11日～平成14年12月2日	13	助手席 エアバ ッグ装 備車
	KG-JDWGE25		DWGE25-800010 平成14年4月2日	1	
	KG-JDWMGE25		DWMGE25-800012～DWMGE25-800018 平成13年12月4日～平成14年5月9日	4	
	(計 51 型式)	(計 10 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年4月27日～平成15年4月22日	(計 129,057 台)	

(備考)

本件は、平成 25 年 4 月 11 日付け、届出番号「3139」にてリコール届出を行なったものであるが、仕入れ先から入手した対象インフレーター製造番号に不備があると判断したため、対象車両を追加する。