

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年11月28日

リコール届出番号	3265	リコール開始日	平成25年11月29日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	エアコンコンプレッサ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンコンプレッサにおいて、プーリ部のアーマチュア（エアコンコンプレッサとプーリを断続する円盤）を成形する際の型が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程で当該アーマチュアが脱落してエアコンが効かなくなり、最悪の場合、当該アーマチュアが路上に落下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エアコンコンプレッサを良品と交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	車両生産工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3265のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBF-SQ2F24	「アトラス」	SQ2F24-031998～SQ2F24-033016 平成24年12月24日～平成25年7月12日	1,000	
	CBF-SQ1F24		SQ1F24-030428～SQ1F24-030580 平成24年12月26日～平成25年7月11日	151	
	SKG-SZ2F24 TKG-SZ2F24		SZ2F24-041552～SZ2F24-050211 平成24年12月28日～平成25年7月15日	861	
	SDG-SZ5F24		SZ5F24-030782～SZ5F24-031238 平成25年1月8日～平成25年7月15日	455	
	SKG-SZ1F24 TKG-SZ1F24		SZ1F24-040087～SZ1F24-050015 平成25年1月11日～平成25年7月13日	40	
	SDG-SZ4F24		SZ4F24-030055～SZ4F24-030075 平成25年1月19日～平成25年7月10日	20	
	SKG-TZ2F24		TZ2F24-140459～TZ2F24-140746 平成25年1月8日～平成25年7月15日	279	
	SKG-TZ3F24		TZ3F24-030115～TZ3F24-030176 平成25年1月17日～平成25年7月15日	59	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
いすゞ	CBF-ASQ2F24	「エルフ」	SQ2F24-660065～SQ2F24-660070 平成25年4月4日～平成25年7月5日	6	
	CBF-ASQ1F24		SQ1F24-660008～SQ1F24-660010 平成25年3月12日～平成25年7月3日	3	
	SKG-ASZ2F24 TKG-ASZ2F24		SZ2F24-660010～SZ2F24-661003 平成25年1月8日～平成25年6月15日	12	
	SDG-ASZ5F24		SZ5F24-660009～SZ5F24-660010 平成25年1月15日～平成25年7月8日	2	
	SKG-ASZ1F24		SZ1F24-660005～SZ1F24-660006 平成25年4月10日	2	
UD トラックス	CBF-USQ2F24	「コンドル」	SQ2F24-560003 平成25年4月4日	1	
	CBF-USQ1F24		SQ1F24-560001 平成25年5月14日	1	
	SKG-USZ2F24		SZ2F24-560022～SZ2F24-560026 平成25年1月9日～平成25年3月8日	5	
	SDG-USZ5F24		SZ5F24-560015～SZ5F24-560022 平成25年4月10日～平成25年7月4日	8	
	SKG-UTZ2F24		TZ2F24-670002～TZ2F24-670004 平成25年3月5日～平成25年6月6日	3	
	SKG-UTZ3F24		TZ3F24-560002～TZ3F24-560004 平成25年1月11日～平成25年6月8日	3	
三菱	SKG-BSZ2F24 TKG-BSZ2F24	「ふそう キャンター」	SZ2F24-700007～SZ2F24-701005 平成25年1月15日～平成25年7月13日	52	
	SDG-BSZ5F24		SZ5F24-700008～SZ5F24-700057 平成25年1月15日～平成25年7月13日	50	
	SKG-BSZ1F24		SZ1F24-700001～SZ1F24-700012 平成25年1月11日～平成25年6月6日	12	
	(計 26 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年12月24日～平成25年7月15日	(計 3,025 台)	

車両製作後、修理で対象となるエアコンコンプレッサが組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考	
ニッサン	CBF-SQ2F24	「アトラス」	SQ2F24-005565～SQ2F24-015222	4		
	PDG-SZ2F24		SZ2F24-000195～SZ2F24-010511	7		
	PDG-SZ4F24		SZ4F24-000155	1		
	PDG-TZ2F24 PKG-TZ2F24		TZ2F24-010226～TZ2F24-025047	4		
	KG-VWE25 KR-VWE25 ADF-VWE25	「キャラバン」	VWE25-003106～VWE25-182820	43		
	KG-VWME25 KR-VWME25		VWME25-032608～VWME25-079685	11		
	CBF-VRE25		VRE25-001511～VRE25-044669	21		
	KG-CWGE25 KR-CWGE25 ADF-CWGE25		CWGE25-017270～CWGE25-110108	8		
	KG-CWMGE25 KR-CWMGE25		CWMGE25-011106～CWMGE25-041020	7		
	CBF-CSGE25		CSGE25-026152～CSGE25-035426	3		
	CBA-SGE25		SGE25-000079～SGE25-035754	6		
	CBA-SE25		SE25-000629	1		
	CBF-DSGE25		DSGE25-026627	1		
	KR-DWGE25		DWGE25-030050～DWGE25-030132	2		
	KR-DWMGE25		DWMGE25-015638	1		
	いすゞ		CBF-JVRE25	「コモ」		VRE25-820038
KR-JCWMGE25			CWMGE25-803075		1	
合 計				(計 122 台)		

備考：補修用エアコンコンプレッサとして出荷し、搭載車両が特定できなかったものは、同日付で自主改善を実施します。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。