

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和4年2月22日

リコール届出番号	5022	リコール開始日	令和4年2月22日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: 建設機械品質保証課 TEL:072-241-1424	
不具合の部位(部品名)	窓ガラス		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイールローダのキャブ仕様機両側面ガラスにレンタル会社の管理番号のステッカーを販売会社で貼付されたものがある。その為、道路運送車両法の保安基準第29条(窓ガラス)に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	対象車両のステッカー貼付け位置を確認し側面ガラスに貼付けされていた場合は、ステッカーを剥がし、リアフェンダー側面に貼り直す。		
不具合件数	319件	事故の有無	無し
発見の動機	販売会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	R420D	「R420D」	R420D-10055～R420D-10134 平成15年8月21日～平成15年11月7日	3	
	SA-R420D		R420D-10274～R420D-10942 平成16年10月19日～平成18年10月12日	24	
	SA-R520D	「R520D」	R520D-10173～R520D-10458 平成15年9月16日～平成18年9月28日	4	
	EDM-R430	「R430」	R430-10093～R430-10123 平成19年3月22日～平成19年10月11日	18	
			R430Z-20134～R430Z-23453 平成20年3月19日～平成27年7月31日	144	
	EDM-R530	「R530Z」	R530Z-20433～R530Z-21380 平成20年4月11日～平成27年8月31日	6	
	YDM-R430E	「R430E」	R430E-10238～R430E-10830 平成29年8月8日～令和2年9月16日	102	
	YDM-R530E	「R530E」	R530E-10133 令和元年9月5日	1	
	R430M	「R430M」	R430M-30076～R430M-31027 平成29年9月19日～令和2年10月8日	17	
(計8型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年8月21日～令和2年10月8日	(計319台)		

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両含まれています。